

## HARMONOGRAM SZKOLENIA

<b>Tytuł projektu</b>	<b>Aktywni na podkarpackim rynku pracy</b>			
<b>Nazwa szkolenia</b>	<b>KURS SPAWANIA METODĄ TIG I stopień</b>			
<b>Numer grupy</b>	<b>7/TIGI2/11/2019</b>			
<b>Ilość osób</b>	<b>13</b>			
<b>Ilość godzin szkolenia</b>	<b>Zajęcia teoretyczne 23 h Zajęcia praktyczne 80 h</b>			
<b>Miejsce organizacji szkolenia</b>	<b>Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy ul. Ignacego Lisa-Kuli 2, 39-200 Dębica</b>			
<b>Termin szkolenia</b>	<b>od</b>	<b>29.11.2019</b>	<b>do</b>	<b>14.12.2019</b>

Lp.	Data szkolenia	Godziny realizacji szkolenia	Przedmiot /Temat	Liczba godzin szkolenia	Typ zajęć	Prowadzący
1.	29.11.2019	13:00-20:50	Bezpieczeństwo i higiena pracy.	1	T	
			Instruktaż stanowiskowy. Cięcie tlenowe i plazmowe Napawanie blach ściegami prostymi i zakosowymi w pozycjach PA (podolnej), PF (pionowej z dołu do góry) i PC (naściennej)	7	P	
2.	30.11.2019	7.00-15:00	Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PA (podolnej), PF (pionowej z dołu do góry) i PC (naściennej)	8	P	
3.	02.12.2019	14:00-21:00	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PA (podolnej)	7	P	
4.	03.12.2019	15:00-21:00	Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. Urządzenia spawalnicze. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej.	7	T	
5.	04.12.2019	13:00:-21:00	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PA (podolnej)	8	P	
6.	05.12.2019	13:00-21:00	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PA (podolnej)	8	P	

			Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PB (nabocznej)			
7.	06.12.2019	13:00-21.00	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PB (nabocznej)	8	P	
8.	07.12.2019	07:00-15.00	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PF (pionowej z dołu do góry)	8	P	
9.	09.12.2019	14:00-21.00	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PF (pionowej z dołu do góry) Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PD (okapowej)	8	P	
10.	10.12.2019	15:00-21.00	Bezpieczna praca na hali produkcyjnej. Materiały podstawowe do spawania. Spawanie w praktyce. Oznaczenie i wymiarowanie spoin.	7	T	
11	11.12.2019	15:00-21.00	Metody przygotowania złączy do spawania. Kwalifikacje spawaczy. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG. Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania.	7	T	
12.	12.12.2019	13:00-21.00	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PD (okapowej) Wykonywanie złącza teowego rura – blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PH (pionowej)	8	P	
13.	13.12.2019	13:00-21.00	Wykonywanie złącza teowego rura – blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PH (pionowej) Wykonywanie złącza teowego rura – blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PD (okapowej)	8	P	
14.	14.12.2019	7:00-10.40	Wykonywanie złącza teowego rura – blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PD (okapowej)	2	P	
		10:50-13:50	Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania.	2	T	
			Egzamin			Egzaminator IS w Gliwicach
<b>ŁĄCZNA LICZBA GODZIN KURSU</b>				<b>103</b> <b>(23 teoria, 80 praktyka) +</b> <b>egzamin</b>		